

État des lieux

Informations générales

Type d'état des lieux	Entrée
Date d'entrée	08/01/2025
Date de sortie	
Adresse du logement	33 rue de Turbigo, 75002 Paris, France
Le bailleur (ou son mandataire)	Sophie DUJARDIN
Email du bailleur (ou de son mandataire)	equipe@smartloc.fr
Locataire 1	Paul DUPONT
Email locataire 1	equipe@smartloc.fr

Compteurs

Type de chauffage	électrique
Type d'eau chaude	
Compteur électrique (n° de compteur et relevé)	123456789 relevé :
Compteur gaz (n° de compteur et relevé)	relevé :
Compteur eau (n° de compteur et relevé)	relevé :

Clefs

Nombre de clefs d'entrée	2
Nombre de clefs immeuble/portail	0
Nombre de clefs parking	0
Nombre de clefs boîte aux lettres	1
Nombre de clefs cave	1

Pièces du logement

Séjour

Sols

État passable

Quelques taches sur le parquet

Murs

Très bon état

Plafonds

Très bon état

Portes

Très bon état

Fenêtres

Bon état

Volets

Bon état

Plinthes

Bon état

Radiateurs

Très bon état

Interrupteurs

Très bon état

Prises électriques

Très bon état

Éclairages

Très bon état

Commentaire

Très bon état général



Photo 1 : Séjour

Cuisine

Sols	Bon état
Murs	Bon état
Plafonds	Bon état
Portes	État passable Légèrement abîmée
Fenêtres	Bon état
Volets	Bon état
Plinthes	Bon état
Radiateurs	Très bon état
Interrupteurs	Très bon état

Prises électriques	Très bon état
Éclairages	Très bon état
Évier	Très bon état
Robinetterie	État passable Abîmée
Plan de travail	Bon état
Meubles bas	Bon état
Meubles hauts	Bon état
Tiroirs	Bon état
Commentaire	RAS



Photo 1 : Cuisine

Salle de bain

Sols	Bon état
Murs	Bon état
Plafonds	Bon état
Portes	État passable
Fenêtres	Absent
Volets	Absent
Plinthes	Bon état
Radiateurs	Absent
Interrupteurs	État passable
Prises électriques	Bon état
Éclairages	Bon état
Lavabo	Bon état
Robinetterie	Bon état
Rangements	Bon état
Douche et baignoire	Bon état
Joints	Bon état
WC	Bon état
Commentaire	Bon état



Photo 1 : Salle de bain

Chambre

Sols	Très bon état
Murs	Très bon état
Plafonds	Très bon état
Portes	État passable
Fenêtres	Bon état
Volets	Bon état
Plinthes	Bon état
Radiateurs	Absent
Interrupteurs	Bon état
Prises électriques	Bon état

Éclairages

Bon état

Commentaire

RAS



Photo 1 : Chambre



Photo 2 : Chambre

Commentaire général

Bon état général

Signatures

Signature bailleur

Sophie DUJARDIN

Handwritten signature of Sophie DUJARDIN in black ink on a light gray background.

Signature Locataire 1

Paul DUPONT

Handwritten signature of Paul DUPONT in black ink on a light gray background.